



REFERENZ

Paulibrunnen

Brunnenanlage
2018-2018

Die Abdichtung des Brunnenbeckens ist in Teilbereichen defekt oder hat sich vom Untergrund abgelöst. Ziel ist es, die intakten Bereiche der Abdichtung zu erhalten, defekte Bereiche zu entfernen, die Schäden an der Abdichtung auszubessern und die Oberfläche neu abzudichten.

Maßnahmen

- Ergänzung von Fehlstellen
- Reinigung
- Aufbringen einer Grundierung Polymer/Silikatbasis
- Abdichtung des Brunnens

Ort

Erlangen

Datierung

1889

Auftraggeber

Stadt Erlangen, Amt für
Gebäudemanagement

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Schilfsandstein, Ziegel



Brunnen vor der Abdichtung



Abhängen der aufgetragenen Schlämme zum Schutz gegen zu schnelle Trocknung.



Defekte Abdichtung in der
Brunnenschale, Rissbildung.



Hohlliegende Schalen



Enternen der defekten Abdichtung sowie loser Schalen.



Geschlossene Fehlstellen und Oberflächenversiegelung für die neue Abdichtung.

