

REFERENZ

**Ehemaliges Handwerkerhaus Burggasse 1**

Fassade  
2017-2017

Am ehemaligen Handwerkerhaus war das Ziel der Restaurierung der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

**Maßnahmen**

- Entfernen Kleinteile
- Abbau Rolladen und Blech
- Einbau T-Träger
- Vernadelung
- Rissverpressung
- Verpressen Stoßfugen Scheitrechter Bogen
- Einbau Spiralanker
- Fenstervergrößerung
- Neuteile und Vierungen
- Ergänzungen
- Ergänzen im Bereich der Ziegelstürze
- Retuschieren
- Oberflächensicherung
- Fugensanierung
- Reinigung
- Abbau Geländer
- Dokumentation

**Ort**

Lauf an der Pegnitz

**Datierung**

17. Jh.

**Auftraggeber**

Volkmar Dienstbier

**Architekt**

Ziselsberger Architekten und Ingenieure  
Weigenhofener

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2017

**Material**

Sandstein



Die Sandsteinfassade des ehemaligen Handwerkerhauses nach der Restaurierung.



Die Sandsteinfassade des ehemaligen Handwerkerhauses vor der Restaurierung.



Das Fenster im Erdgeschoss vor der Restaurierung.



Das Mauerwerk im Erdgeschoss nach der Fenstervergrößerung und Restaurierung.



Fensterstürze wiesen vor der Restaurierung Risse auf.



Stürze mit Rissen wurden vernadelt und anschließend mit mineralischer Rissverschlussmasse geschlossen.

