



REFERENZ

Kath. Pfarrkirche St. Michael

Langhausfassade sowie Turm
2018-2018

Restaurierung von Langhausfassaden mit Gewände und Lisenen, Westseite und Turm aus Schilfsandstein sowie Sockel aus Kunststein zum Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung Heißdampf
- Reinigung Partikelstrahl
- partielle Festigung
- Entfernen v. Kleinteilen u. Blechen
- Sicherung Risse und Schalen
- Schlämmen
- Vernadelungen
- Ergänzungen
- Bildhauerische Ergänzungen
- Fugensanierung
- Natursteinaustausch
- Metallkonservierung

Ort

Herbolzheim

Datierung

15./16. Jh. Errichtung Turm 18. Jh.,
Errichtung Langhaus 1949, Wiederaufbau

Auftraggeber

Erzbischöfliches Ordinariat

Architekt

Architekturbüro Rupsch

Fachbauleitung

Architekturbüro Rupsch

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Kunststein, Putz, Schilfsandstein



Fassade vor der Reataurierung.



Fassade des Langhaus vor dem Fugenverschluss.



Zum Antragen von großen Ergänzungen wurden Hilfskonstruktionen gebaut



Das Gesims nach dem Ergänzen mit Steinersatzmörtel, vor dem Anstrich.



Rissinjektion mit farblich angepassten Mörteln über Kanülen



Oberflächiger Rissverschluss und Verschlämmen der Oberfläche



Nach der Reinigung sind stark reduzierte Natursteine im Sockelbereich besser sichtbar



Erfolgt Austausch durch Neuteile unter Beibehalten des ursprünglichen Fugenschnittes



Stark reduzierte Werksteine werden durch Neuteile ersetzt



Nach Einbau des neuen Fenstersturzes
aus Sander Schilfsandstein

