

## REFERENZ

### Anwesen Obere Krämersgasse 22

Erdgeschoss  
2016-2016

Das Ziel der Restaurierung war der Erhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Schadhafte und schädigende Materialien wurden unter größtmöglichem Substanzerhalt ausgetauscht. Defekte Altergänzungen, flächig aufgetragene Mörtelüberzüge und defekte Fugen wurden ausgetauscht, sehr stark geschädigte Bereiche durch Neuteile ersetzt. Zudem wurden zwei Türschwellen ausgetauscht.

### Maßnahmen

- Abprellen Mörtelüberzüge
- Vernadelung gebrochener Stürze
- Nassreinigung
- Mineralische Ergänzungen
- Konservieren und Sichern angegriffener Oberflächen
- Einbau Vierungen unprofiliert
- Einbau zwei Türeingangsstufen
- Fugenerneuerung



Das Erdgeschoss des Anwesens Obere Krämersgasse 22 in Nürnberg nach der Restaurierung.



Das Erdgeschoss des Anwesens Obere Krämersgasse 22 in Nürnberg vor der Restaurierung.



Stark reduzierte Werksteine wurde durch Neuteile ersetzt, Fehlstellen ergänzt und eine neue Türschwelle eingebaut.



Gebrochene Fensterstürze wurden vernadelt.

