

REFERENZ

Kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung

Taufstein und Lavabo
2016-2016

Ziel der Maßnahme zur Restaurierung und Konservierung von Taufstein im Kircheninnenraum und Lavabo in der Sakristei war der Substanzerhalt sowie die Herstellung einer einheitlichen Gesamterscheinung.

Maßnahmen

- Abbau der einzelnen Werstücke des Taufsteins
- Reinigung des Taufsteins
- Sicherung offener Risse des Taufsteins
- Schlämmen des Taufsteins
- Ergänzen von Fehlstellen des Taufsteins
- Retuschieren des Taufsteins
- Herstellen eines profilierten Neuteils (Schaftapplikation)
- Wiederaufbau des Taufsteins
- Oberflächenfinish des Taufsteins

- Reinigung des Lavabos
- Sicherung offener Risse des Lavabos
- Schlämmen des Lavabos
- Ergänzen von Fehlstellen des Lavabos
- Retuschieren des Lavabos
- Oberflächenfinish des Lavabos

Ort

Bockhorn

Auftraggeber

Erzdiözese München und Freising (KdöR)

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2016-2016

Material

Kalkstein



Der Taufstein mit Aufsatz nach der Restaurierung.



Der steinerne untere Teil des Taufsteins vor der Konservierung und Restaurierung.



Das Lavabo vor der Konservierung.



Das Lavabo nach der Bearbeitung.

