

REFERENZ

**Bildstock am Brunnensteig**

2019-2019

Bildstock, Aufsatz mit Kreuzigungselief, Sockel mit Schweißtuchdarstellung, Schilfsandstein

Der Bildstock am Brunnensteig befand sich in einem relativ guten Zustand. Ziel der Restaurierung war dennoch der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Festigung, partiell
- Schließen von Rissen und Schalen
- Schlämmen schuppender Oberflächen
- Ergänzungen
- Erneuerung defekter Fugen



**Ort**

Dornheim

**Datierung**

bez. 1732

**Auftraggeber**

Stadt Iphofen

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2019-2019

**Material**

Sandstein, Schilfsandstein

Bildstock am Brunnensteig nach der Konservierung und Restaurierung.



Kreuzigungsrelief vor der Reinigung/  
Abnahme von biogenem Bewuchs und  
Schmutz.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach der  
Mikrodampfreinigung.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach  
Entfernen der Flechten und Moose. Der  
Riss trat deutlich hervor, wurde vernadelt,  
injiziert und verschlossen.



Detail des Kreuzigungsreliefs, Aufsicht, Deutlich sind die Flechten und Moose sowie ein oberflächenparallel verlaufender Riss erkennbar.



Sockel mit Darstellung 'Schweißstuch der Veronika', vor der Reinigung. Das Relief ist bereits stark zurückgewittert, Fehlstellen erkennbar.



Schalen wurden gesichert und Fehlstellen mit in Körnung, Struktur und Farbigkeit passendem Mörtel über Niveau geschlossen.

