



REFERENZ

**Hallerwiese 3**

Außenfassade  
2018-2018

Die Konservierung und Restaurierung der Außenfassade des "Café Schnepperschütz" stand unter dem Ziel die Steinsubstanz durch Festigung, Ergänzung, Rissicherung und Fugensanierung weitestgehend zu erhalten und ein einheitliches Gesamtbild wiederherzustellen. Dazu wurden die notwendig gewordenen Natursteinarbeiten sowie der Einbau von Neuteilen und die Reinigung ausgeführt, um das Gasthaus als solches wieder für die Bevölkerung erlebbar zu machen.

**Maßnahmen**

- Schutzmaßnahmen
- Partikelstrahlreinigung
- Nassreinigung
- Efeuentfernung
- Festigung
- Rissicherung
- Vernadelung
- Ergänzungen
- Entfernen von Kleinteilen
- Neuverfugung
- Naturwerksteinarbeiten
- Musterfläche Restaurierung, Reinigung
- Dokumentation mit Nachkartierung

**Ort**

Nürnberg

**Datierung**

1937

**Auftraggeber**

Stadt Nürnberg - Hochbauamt

**Fachbauleitung**

ProDenkmal GmbH

**Bearbeitungszeitraum**


2018-2018

**Material**

Burgsandstein



Café Schnepperschütz nach der Restaurierung.



Café Schnepperschütz vor der Maßnahme.



während der Restaurierung.



Detail von bereits ausgearbeiteten Fugen mit noch vorhandenen desolaten Altergänzungen.



Aushub von Erdreich rückseitig der Mauerkrone.



Wieder ertüchtigtes Bodenniveau rückseitig mit restaurierter Mauerkrone.





Detail zur Ergänzung und Neuverfugung der Mauerkrone im Endzustand.



Rückseitige Mauerkrone nach der Restaurierung.

