

REFERENZ

**Mietshaus Himpfelshofstraße 3**

Sockel Straßen- und Durchgangseite, Hinterhoffassade  
2017-2017

Sockel und Hinterhoffassade des Mietshauses in der Himpfelshofstraße 3 in Nürnberg wurde mit dem Ziel restauriert, Bausubstanz zu erhalten und ein einheitliches Gesamtbild wiederherzustellen.

**Maßnahmen**

Sockel

- Dokumentation
- Abprellen Mörtelüberzüge
- Reinigung
- Ergänzung
- Vierungsplatten
- Verfugung
- Retusche

Hoffassade

- Dokumentation
- Musterfläche
- Entfernung Holz- bzw. Metalldübel
- Verfugung Ziegelmauerwerk
- Reinigung
- Beschichtungsreduzierung
- Ergänzung
- Auswechseln von Ziegelsteinen
- Rissinjektion
- Vernadeln
- Retusche
- Beschichtung Fensterlaibung

**Ort**

Nürnberg

**Datierung**

um 1895

**Auftraggeber**

Hubert Hofmann

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Untere Denkmalschutzbehörde

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2017

**Material**

Burgsandstein, Ziegel



Die Hinterhoffassade nach der Restaurierung.



Die Hinterhoffassade vor der Restaurierung.



Der Sockel nach der Restaurierung.



Der Sockel vor der Restaurierung.



Die Durchgangsseite nach der Restaurierung.



Die Durchgangsseite vor der Restaurierung.

