

REFERENZ

Parkanlage Theresienstein (über dem östlichen See beim Eichelberg)

Polygonale Brüstung mit drei Balusterfeldern
2015-2015

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch die Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen mit einem an die Gegebenheiten angepassten Mörtel und die Verbesserung der ästhetischen Gesamterscheinung.

Maßnahmen

- Reinigung mit Heißdampf- Hochdruck- Reiniger
- Krustenreduzierung mit der rotec-Wirbelstrahl-Reinigungstechnik
- Partielle Festigung mit Kieselsäureester
- Schlämmen von schuppenden Oberflächen
- Riss- und Schaleninjektion, Risssschließung und Anböschung am Sandstein sowie an Handlauf und Balustern aus Kunststein
- Ergänzen von Fehlstellen mit Steinersatzmörtel am Sandstein und Kunststein
- Defekte Fugen öffnen und schließen



Ort
Hof

Datierung
um 1900

Auftraggeber
Verschönerungsverein Hof

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2015-2015

Material
Sandstein

Die polygonale Brüstung mit drei Balusterfeldern nach der Restaurierung.



An der Brüstung bestehen Sockel, Postamente und ein Teil der Baluster aus Sandstein, der andere Teil der Baluster und Handlauf sind aus Kunststein.



Nach Reinigen und Ausarbeiten defekter Bereiche - die Fehlstellen, Risse und Fugen sind noch nicht geschlossen.



Die Brüstung über dem östlichen See beim Eichelberg in der Parkanlage Theresienstein in Hof vor der Restaurierung.

