

REFERENZ

**Dürer-Pirckheimer-Brunnen**

2023-2023

Auf Basis eines vorab erstellten Zustandsberichtes sind die Ziele für die Konservierung und Restaurierung des Dürer-Pirckheimer-Brunnens definierbar.

Diese beinhalten eine Konsolidierung der Steinsubstanz, die Behandlung akuter Mängel sowie eine visuelle Aufwertung des Denkmals. Hierbei ist die größtmögliche Bewahrung des originalen Bestandes sowie der historischen Oberflächen und Fassungsreste maßgeblich.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Festigung
- Rissverschluss
- Bearbeitung von Fehlstellen und Altergänzungen
- Neuverfugung
- Anstrich



**Ort**

Nürnberg

**Datierung**

1820/21

**Auftraggeber**

Stadt Nürnberg - Hochbauamt

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Stadt Nürnberg, Bauordnungsbehörde,  
Sachgebiet Denkmalschutz

**Bearbeitungszeitraum**

2023-2023

**Material**

Burgsandstein

Die Ostseite des Brunnens mit dem Wappenbild Dürers nach der Restaurierung.



Die Ostseite im Vorzustand.



Auf der Westseite ist das Abbild Pirckheimers dargestellt.



Die Westseite vor Beginn der Maßnahmen.



Detailansicht des Wasserspeiерs und der restaurierten Natursteinoberflachen.



Die Oberflachen wiesen im Vorzustand Verschmutzungen, Verkrustungen sowie oberflachenparallele Ablosungen auf.



Die Ornamentik tritt wieder deutlich hervor.



Anhand einer Partikelstrahlreinigung lassen sich die dunklen Krusten reduzieren.



Ernuerte, klare Konturen und eine Lasur werten die Oberflächen des Brunnens ästhetisch auf.



Der Wappenadler wird in seinen Formen mit Steinersatzmassen ergänzt.

