

REFERENZ

Anwesen Julienstraße 10

Sockel
2015-2015

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt durch Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs sowie eines einheitlichen Gesamtbildes durch Erneuern defekter Fugen und Altergänzungen mit an die Gegebenheiten angepassten Mörteln.

Maßnahmen

- Entfernen Kleinteile und funktionslose Fremdkörper
- Entfernen der defekten Kellerfenstergitter
- Reinigung
- Festigung
- Mineralische Ergänzungen
- Rissinjektionen, Risssschließung, Anböschung und Schlämmen
- Vernadelung
- Vierungen an Fensterbänken
- Fugen
- Retusche



Ort

Nürnberg

Auftraggeber

WEG Julienstraße 10

Architekt

Architekturbüro PLANEREI für Hochbau
GbR

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2015-2015

Material

Burgsandstein

Der Eingangsbereich nach der
Restaurierung



Die zugesetzte Maueröffnung nach der Restaurierung.



Das Anwesen vor der Maßnahme.



Das Anwesen nach Abschluss der Maßnahme

