

REFERENZ

Bildstock am Brunnensteig

2019-2019

Bildstock, Aufsatz mit Kreuzigungselief, Sockel mit Schweißtuchdarstellung, Schilfsandstein

Der Bildstock am Brunnensteig befand sich in einem relativ guten Zustand. Ziel der Restaurierung war dennoch der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung
- Festigung, partiell
- Schließen von Rissen und Schalen
- Schlämmen schuppender Oberflächen
- Ergänzungen
- Erneuerung defekter Fugen



Ort

Dornheim

Datierung

bez. 1732

Auftraggeber

Stadt Iphofen

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2019-2019

Material

Sandstein, Schilfsandstein

Bildstock am Brunnensteig nach der Konservierung und Restaurierung.



Kreuzigungsrelief vor der Reinigung/
Abnahme von biogenem Bewuchs und
Schmutz.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach der
Mikrodampfreinigung.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach
Entfernen der Flechten und Moose. Der
Riss trat deutlich hervor, wurde vernadelt,
injiziert und verschlossen.



Detail des Kreuzigungsreliefs, Aufsicht, Deutlich sind die Flechten und Moose sowie ein oberflächenparallel verlaufender Riss erkennbar.



Sockel mit Darstellung 'Schweißstuch der Veronika', vor der Reinigung. Das Relief ist bereits stark zurückgewittert, Fehlstellen erkennbar.



Schalen wurden gesichert und Fehlstellen mit in Körnung, Struktur und Farbigkeit passendem Mörtel über Niveau geschlossen.

