

REFERENZ

Holzpavillon

Podest
2023-2023

Das Objekt gehört zum Ensemble der Hainarchitekturen der weitläufigen Bamberger Parkanlage. Der historistisch anmutende Holzpavillon wurde auf einem Natursteinunterbau errichtet, der sowohl Sandsteine, wie auch Hartgesteinsblöcke und – stufen aufweist.

Das Podest des Pavillons ist sanierungsbedürftig, da sich teils starke Rückwitterungen an den Sandsteinen zeigen und die Substanz insgesamt durch Fehlstellen, schadhafte Altergänzungen und desolate Fugen belastet ist.

Maßnahmen

- Reinigung
- Bearbeitung von Altergänzungen und Fehlstellen
- Natursteinaustausch und Versetzen
- Neuverfugung



Ort
Bamberg

Datierung
1860

Auftraggeber
Stadt Bamberg

Fachbauleitung
Yvonne Schubert Dipl. Rest.

Bearbeitungszeitraum
2023-2023

Material
Granit, Kalksandstein

Der Holztempel im Bamberger Hain



Der Natursteinunterbau besteht aus einer Kombination von Sandsteinen, Granit und Pflaster



Insbesondere die Sandsteine sind stark verwittert



Das Fugenbild ist desolat, ebenso sind Abplatzungen und Fehlstellen vorhanden



Ansicht nach Reinigung und Öffnung der Fugen



Neu versetzte Antrittsstufe



Harmonisches Gesamtbild nach der Restaurierung



Die Trittplatten im Innenbereich sind durch die Reinigung aufgewertet, die Verfugung wurde erneuert

