



REFERENZ

Theodorstraße 7

Kunststeineinfriedung und Sandsteinsockel
2016-2016

Sandsteinsockel und Kunststeineinfriedung der Mietshausgruppe mit reichem Jugendstildecor und klassisierenden Motiven wurde mit dem Ziel der Substanzerhaltung restauriert.

Maßnahmen

Restaurierung Einfriedung aus Kunststein:

- Defekte Mörtel entfernen und neuer Putzauftrag (Anschluss zwischen Torpfeiler und Grenzmauer zum Grundstück Nr. 9)
- Farbentfernung mit Partikelstrahl
- Heißdampfhochdruckreinigung
- Ergänzungen von Fehlstellen am Betonstein
- Korrosionsbehandlung
- Rissinjektion und Risschließung Betonwerksteine
- Verfugen

Restaurierung Sandsteinsockel:

- Abprellen defekte Alterergänzungen und Mörtelüberzüge
- Nassreinigung
- Partielle Partikelstrahlreinigungen
- Vierungen, Verblendplatten
- Mineralische Ergänzungen
- Verfugung

Ort

Nürnberg

Datierung

1907

Auftraggeber

Küfner Hoch- und Tiefbau GmbH

Architekt

Architekten und Ingenieure DUVE und TEAM

Bearbeitungszeitraum

2016-2016

Material

Sandstein



Die Einfriedung der Theodorstraße 7 in Nürnberg nach der Restaurierung.



Die Einfriedung der Theodorstraße 7 in Nürnberg nach der Restaurierung.



Kunststeineinfriedung vor der Restaurierung.



Beim Injizieren der Risse.



Die Kellertreppe nach der Restaurierung.



Während dem Injizieren der Risse in der Kellertreppe.

