

REFERENZ

Gasthof Herrengasse 5

Treppe
2018-2018

Das Ziel der Restaurierung der Treppe des Gasthausees in der Herrengasse 5 in Eckental (Eschenau) war die Wiederherstellung der vermutlich bauzeitlichen Blockstufen.

Maßnahmen

Restaurierung der Treppenwangen:

- Abbau der Treppenwangen
- Restaurieren der zwei Abdecksteine
- Herstellen und Liefern von neuen Werksteinen
- Versetzen der Werksteine

Ersetzen Treppenstufen durch neue Blockstufen:

- Abbau der Treppenstufen
- Einbau neuer Blockstufen

Dokumentation



Die Treppenanlage am Eingang zum Gasthof in der Herrengasse 5 in Eckental (Eschenau) nach der Restaurierung.



Die Treppenanlage am Eingang zum Gasthof in der Herrengasse 5 in Eckental (Eschenau) vor der Restaurierung.



Nach dem Abbau der Treppenstufen.



Beim Versetzen der neuen Blockstufen.

