

REFERENZ

Neues Schloss (jetzt Bayerisches Armeemuseum)

Zwei Natursteinleibungen
2014-2015

Das Ziel der Restaurierung und des Umbaus der Fensternischen im EG und 1. OG war unter größtmöglichem Substanzerhalt die behindertengerechte Erschließung des Gebäudes. Dazu wurden die ehemaligen Fenster wieder geöffnet und zu Türöffnungen umgebaut.

Zudem sollte die Zufahrt zum Schlosshof im Bereich des Torbogens durch einen Poller besser kontrolliert werden. Um diesen in eine Natursteinschwelle einzulassen, war es erforderlich, defekte Bodenplatten zu ersetzen.

Maßnahmen

- Baubegleitung durch einen Restaurator
- Steinrestauratorische Arbeiten an vermauerten Fenstern
- Herstellung und Lieferung von Neuteilen
- Herstellung und Lieferung von Bodenplatten für Toreinfahrt
- Lieferung Absperrpfosten
- Versetzen der Bodenplatten



Das untere Fenster vor der Bearbeitung.



Die Mauerwerksöffnung im 1. OG nach der Wiederöffnung und Restaurierung der Leibung.



Die Leibung im EG nach Abschluss der Maßnahme.



Die ausgebauten Fensterrippen wurden in einer temporären Werkstatt im Innenraum restauriert.

