

REFERENZ

**Kath. Pfarrkirche St. Sebastian**

Turm und steinsichtige Bauzier  
2014-2014

Das Ziel der Restaurierung von Westturm und Bauzier war in erster Linie die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch die Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen mit an die Gegebenheiten angepassten Mörteln. Insbesondere war dabei zu berücksichtigen, dass die Turmfassade bei früheren Maßnahmen hydrophobiert worden war.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Partikelstrahlreinigung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung
- Altergänzung erneuern
- Metallkonservierung
- Fugensanierung
- Neuteile
- Vierungen
- Restaurierung Skulptur "Hl. Sebastian"
- Restaurierung Skulptur "Graf Ulrich"
- Restaurierung Allianzwapen

**Ort**

Oettingen

**Datierung**

Mitte 15. Jh. / Mitte 19 Jh.

**Auftraggeber**

Kath. Kirchenstiftung St. Sebastian

**Architekt**

Architekturbüro Winfried Wolff

**Fachbauleitung**

ProDenkmal GmbH

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2014-2014

**Material**

Kalkstein, Sandstein



Das Allianzwappen derer von Oettingen und Barbara von Cunstädt nach Restaurierung und Rekonstruktion der Hundeschauzen.



Das Allianzwappen vor der Restaurierung



Das Maßwerk wurde durch ein Neuteil aus Sandstein ersetzt.



Der unterste profilierte Gewändestein wurde durch ein Neuteil ersetzt.

