

REFERENZ

**Freistehendes Steinkreuz**

2022-2023

Durch einen Verkehrsunfall wurde das Kleindenkmal in Teuchatz stark beschädigt. Aus diesem Grund muss das Objekt komplett abgebaut und die entstandenen Mängel behoben werden.

Das Ziel der Restaurierung und Konservierung beinhaltet daher primär die Instandsetzung der Unfallschäden und weitere substanzsichernde Arbeiten unter Bewahrung der historischen Oberflächen. Dies beinhaltet eine gesamtheitliche Bearbeitung von Sockel, Kreuz und zentraler Figur.

**Maßnahmen**

- Abbau
- Reinigung
- Sicherung von Rissen und Bruchstücken
- Behandlung von Altergänzungen und Fehlstellen
- Neumontage des Korpus
- Nachfassen der Inschrift
- Wiederaufbau
- Neuverfugung



**Ort**

Teuchatz

**Auftraggeber**

Markt Heiligenstadt i. OFr.

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2022-2023

Das Kleindenkmal ist wieder errichtet und entspricht seiner ursprünglichen Form.



Durch den Verkehrsunfall ist das gesamte Objekt nach hinten gekippt



Bruchstücke des Kreuzes



Verschmutzter und ausgeplatzter Sockel



Der Figurenkorpus ist größtenteils intakt geblieben



Gesammelte Bruchstücke



Ergänzte Fehlstellen an den Armen der Figur



Größere Steiner Ergänzung am Kreuz



Gereinigter Sockel mit neu gefasster Inschrift

