

REFERENZ

**Miethaus Königswarterstraße 42**

Strassenseitige Fassade  
2017-2017

Am Mietshaus in der Königswarterstraße 42 wurden zur Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes, schädigende Materialien entfernt, ein geeigneter Wasserablauf hergestellt und weitere Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Bausubstanz zu erhalten.

**Maßnahmen**

- Dokumentieren
- Reduzieren von Farbschichten, Mörteln, Krusten und Graffiti
- Schützen von Fenster und Türen
- Entfernen Altmörtel
- Prüfen und Abnehmen Putz
- Nassreinigen
- Entfernen Kleinteile
- Ergänzen
- Herstellen Vierung Fensterbankabdeckung
- Herstellen Vierungsplatten Sockelmauerwerk
- Festigen
- Sichern Risse und Schalen
- Vernadeln
- Verfugen
- Schließen Fenster- und Blechanschlussfugen
- Zuarbeit Gesimsverblechung
- Konservieren Metallteile
- Retuschieren

**Ort**

Fürth

**Datierung**

1864/65, 1877 Aufstockung

**Auftraggeber**

Christel Schulte-Eckel

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2017

**Material**

Sandstein



Die straßenseitige Fassade des Anwesens Königswarterstr. 42 in Fürth nach der Restaurierung.



Die straßenseitige Fassade des Anwesens Königswarterstr. 42 in Fürth vor der Restaurierung.



Der Eingang nach der Restaurierung.



Der Eingang vor der Restaurierung.



Fenster nach der Restaurierung.



Fenster vor der Restaurierung.

