

REFERENZ

Finanzamt, Eingangsbereich

Relief mit Portrait, Putten, Lorbeerkranz, Feston mit Löwenköpfen
2015-2015

Das Ziel der Restaurierung war die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch die Erneuerung defekter Fugen sowie das Schließen von Fehlstellen und Rissen. Mit den Maßnahmen sollte zugleich ein beruhigtes Gesamterscheinungsbild hergestellt werden.

Maßnahmen

- Restauratorische Arbeiten



Putto nach der Restaurierung



Der Eingangsbereich vor der Maßnahme



Das Relief wies vorher neben Schmutzauflagen Gefügeentfestigungen, Risse, Fehlstellen und defekte Fugen auf.



Vor der Reinigung

