

REFERENZ

**Ehemalige Hopfendarre Am Zwinger 1**

Straßenseitige Fassade  
2017-2017

Sockelmauerwerk und Laibungen von Fenstern und Türen wurden mit dem Ziel restauriert, Substanz zu erhalten, ein einheitliches Gesamtbild herzustellen und den Untergrund für den Maler vorzubereiten.

**Maßnahmen**

Restaurierung Sockelmauerwerk:

- Musterfläche Freilegung
- Abarbeiten Putz und Beschichtung
- Beschichtungsreduzierung
- Nass-Reinigung
- Ergänzung
- Sockelplatten
- Fugensanierung

Restaurierung Laibungen:

- Abarbeiten Putz und Beschichtung
- Salzreduzierung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung
- Neuteile
- Fugensanierung

**Ort**

Bamberg

**Auftraggeber**

Wohnungseigentümergeinschaft

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Außenstelle Bamberg

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2017

**Material**

Sandstein, Schilfsandstein



Die ehemalige Hopfendarre nach der Restaurierung.



Sockelmauerwerk nach der Restaurierung.



Das Sockelmauerwerk vor der Restaurierung mit Beschichtung.



Das Sockelmauerwerk nach der Freilegung.



Die Türleibung wies im unteren Bereich eine schadhafte ALtergänzung auf.



Die Türleibung wurde durch ein Sandsteinneuteil ergänzt und bauseits beschichtet.

