

REFERENZ

Bildstock mit Laterne

(sog. Pestsäule)
2018-2018

Bei der Restaurierung des Bildstocks an der Kreuzung Lindenstraße/Ortsstraße in Kreuzholzhausen (Bergkirchen) aus Kalktuff war das Ziel der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung
- Reduzieren grauer Gipskrusten
- Schalenhinterfüllung, Anböschung
- Ergänzung
- Retusche
- Restaurierungsbericht
- Kartierung

Ort

Kreuzholzhausen

Datierung

Ende 17. Jh.

Auftraggeber

Gemeinde Bergkirchen

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Kalkstein



Der Bildstock nach der Restaurierung.



Der Bildstock nach der Restaurierung.



Der Bildstock vor der Restaurierung.



Der Bildstock vor der Restaurierung.



Der Bildstock vor der Restaurierung.



Der Bildstock vor der Restaurierung.



Der Bildstock während der Restaurierung.



Der Bildstock nach der Restaurierung.

