



REFERENZ

Altarbildstock

Prozessionsaltar
2017-2017

Der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes war das Ziel der Konservierung und Restaurierung des Prozessionsaltars in Theres.

Maßnahmen

- Schonende Heißdampfreinigung
- Punktuelle Klebung
- Rissversorgung
- Ergänzung der Fehlstellen
- Fugensanierung
- Verbessern des Umfelds
- Dokumentation



Ort

Theres

Datierung

1784

Auftraggeber

Gemeinde Theres

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Schilfsandstein

Der Prozessionsaltar nach der
Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar nach der Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar vor der Konservierung und Restaurierung.





Im Altaraufsatz waren Risse, schuppene Bereiche und Fehlstellen zu verzeichnen.



Der Altaraufsatz nach dem Schließen von Rissen und Ergänzen von Bruchstücken.

