



## REFERENZ

### Altarbildstock

Prozessionsaltar  
2017-2017

Der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes war das Ziel der Konservierung und Restaurierung des Prozessionsaltars in Theres.

### Maßnahmen

- Schonende Heißdampfreinigung
- Punktuelle Klebung
- Rissversorgung
- Ergänzung der Fehlstellen
- Fugensanierung
- Verbessern des Umfelds
- Dokumentation



### Ort

Theres

### Datierung

1784

### Auftraggeber

Gemeinde Theres

### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

### Bearbeitungszeitraum

2017-2017

### Material

Schilfsandstein

Der Prozessionsaltar nach der  
Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar nach der Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar vor der Konservierung und Restaurierung.





Im Altaraufsatz waren Risse, schuppige Bereiche und Fehlstellen zu verzeichnen.



Der Altaraufsatz nach dem Schließen von Rissen und Ergänzen von Bruchstücken.

