



## REFERENZ

### Stadtmuseum

Mauerabschnitt im Innenhof, Torbogen und Balkon  
2016-2016

Das Ziel der Sicherung und Konservierung war der Substanzerhalt sowie die Begutachtung der Mauerfläche. Anlass der Maßnahme war die Absturzgefahr loser Teile an der Mauer im Innenhof des Erlangener Stadtmuseums. Da der zu bearbeitende Bereich nicht eingerüstet werden konnte, wurde die Maßnahme mit Hilfe einer Arbeitsbühne durchgeführt.

### Maßnahmen

Überprüfen der Mauer



Die Mauerkrone nach Restaurierung.



Die Mauerkrone vor der Bearbeitung.



Die Arbeiten am Mauerfragment erfolgten mit der Arbeitsbühne.

