

REFERENZ

Friedhofsmauer

Mauer am Kirchenweg und westlicher Teilabschnitt
2016-2017

An der Friedhofsmauer am Kirchenweg in Möhrendorf war das Ziel der Restaurierung der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung
- Entfernen Metallteile
- Rissverfüllung, Rissschließung und Anböschung
- Ergänzungen
- Neuteile bzw. Vierungen
- Verfugung tiefe Fugen und breite Fugen
- Verfugung Mauerkrone
- Dokumentation



Ort

Möhrendorf

Datierung

1720, 1826 und 1886

Auftraggeber

Gemeinde Möhrendorf

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2016-2017

Material

Sandstein

Der westliche Teilabschnitt der Friedhofsmauer in Möhrendorf nach der Restaurierung.



Friedhofsmauer am Kirchweg in Möhrendorf nach der Restaurierung.



Die Friedhofsmauer am Kirchweg während der Restaurierung. Stark reduzierte Werksteine wurden durch Neuteile ersetzt.



Ein Mauerabschnitt der Friedhofsmauer am Kirchweg vor der Restaurierung. Fehlstellen im Mauerwerk waren mit Fugenmörtel geschlossen worden.



Defekte Altergänzungen und Fugenmörtel wurden ausgearbeitet.



Der Mauerabschnitt nach der Restaurierung. Fehlstellen wurden ergänzt und Fugen geschlossen.

